


ATERRISSEUR

- AVIONS SUR VARIING -

- Nettoyer les parties de roues (ou carénages)
- Contrôle de la partie des systèmes amortisseurs caoutchouc -*-
 - (systèmes hydrauliques, voir page 19)
- Examen des diaphragmes supérieurs de jambes
- Examen des corps de jambes - soudures et supports des jambes
 - (fuselage et ailes) _____ *
- Examen extérieur des pneumatiques
- Démontage des roues
- Contrôle des pneumatiques et chambres à air
- Contrôle des logements de roulements sur roues - **Ballements** -
 - Contrôle des roulements
 - Contrôle des tambours et garnitures de freins
 - Nettoyage et graissage des roulements
 - Réglage des verrouillages de JAMBES AV.
 - Réglage des verrouillages de JAMBES Principale D.
 - Réglage des verrouillages de JAMBES Principale G.
 - Contrôle visuel de la position des crochets et basculeurs
 - (enclanchements et butées francs)
 - (voir planches 27-F.G.H.I.)
 - Vérification à l'indicateur de Position au Tableau de Bord
 - des indications toutes positions (Test, Sécurité, Verrouillages Gaz Réduits, Manœuvres)
 - Contrôle des manœuvres vérin pour avion munis de la
 - commande électrique (REGLAGES : voir page 27M.)



ATTR.


- Vérification des commandes de l'atterrisseur
(levier de manœuvre - bielles - guignols - sandows de compensation)

<u>50h.</u>	<u>100h.</u>	<u>GV.</u>	<u>CONTRÔLE : OBS</u>
			<p>+ + + <u>Repelet "SURVEILLANCE" p.15c</u></p> <p><u>EXAMEN DES PIECES FIXES DU MOBILES EN ALLIAGE LEGER [en particulier tous les boulages, visines]</u></p> <p><u>ENSEMBLE ATTERRISSSEUR :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Effectuer les graissages prévus au tableau de la page 28 A. <p><u>APPLICATION DES MODIFICATIONS MAJEURES ET MINEURES OBLIGATOIRES - voir BULLETINS SERVICE -</u></p>

<u>NOTA:</u> Sauf éclatement du caoutchouc (accident inconnu jusqu'à ce jour), les systèmes amortisseurs ne nécessitent aucune surveillance particulière si ce n'est que celui du contrôle de la garde et le test visuel d'élasticité en "balançant" l'avion	•	Visuel						
<u>TOUTEFOIS</u> , pour la jambe AV, on essuiera périodiquement les dépôts gras pouvant se former sur le sommet du corps de jambe.	•	+	+	+	+	•	•	•
* * Jambe AV : Démontage de la contreficelle								
Examen des noeuds de soudure aux rotules ou attaches AR. Examen du triangle en alliage léger , de la fourche et de la contreficelle partie AV, des axes et des bagues						n	n	n

— Voir *** —




Révisé le : 12.1.73



Ensemble d'entretien ERAIM
153 rue de Noisy-le-Sec, LES LILAS - Seine-
tel. VII.22.40.
- 93260 LES LILAS -

- Pompe à main et tuyauterie de remplissage : E.4920.
- Raccord de remplissage : E.9135.
- Raccord de gonflage : E.4060.
- Tuyauterie de gonflage avec robinet et manomètre 60 bars-cm² : E. 4125-3.

ATTERRISSEUR PRINCIPAL



* : AIR 3520 également dans le nouvel anti-shimmy CE 43.42.15 fourni en rechange pour tous les "Baladou"

voir page 118 :

* : AIR 3520 également dans le nouvel anti-shimmy CE 43.42.15 fourni en rechange pour tous les "Baladou"

visitec JANV. 75

WA41.

WA.41.

WASSMER AVIATION
B.P. 7
63501 ISSOIRE

40 & Dérivés : WA.41. seulement

STATIONS-SERVICE

AMORTISSEURS HYDRAULIQUES

LIQUIDE **AIR 3520**
(OTAN: H 515)

WASSMER- AVIATION
BP 7 - 63501 ISSOIRE. France.
Φ -73- 89.01.54.

AVERTISSEMENT

En dehors d'une fuite de la valve de gonflage, un amortisseur qui ne "tient" pas la pression normale requise FUIT: Le regonfler "périodiquement" ne sert à rien, sinon à abréger la vie des tubes et pistons!

Le KIT de joints toriques et accessoires ci-dessous - à condition d'être correctement monté - avec précaution sur matériel propre - re classe l'amortisseur comme s'il sortait d'usine.

ATTENTION : a) le TUBE SUPERIEUR-FIXE - doit être exempt de rayures à l'intérieur. NE PAS TENTER de le polir: IL FAUT LE CHANGER si l'est rayé!

b) Si le TUBE INF-MOBILE - est rayé extérieurement, faire disparaître les rayures au papier fin.

NOTA : Il est prévu de gonfler les amortisseurs à l'azote moins avide d'humidité que l'air comprimé du commerce, c'est pourquoi l'intérieur du TUBE INFÉRIEUR n'est pratiquement jamais détruit.

S'il l'est, ce sera par corrosion.

Il faudra le remplacer également.

Enfin, rappelons que l'usage d'une pointe ou d'un fil de fer est le plus sûr moyen de détruire la valve de gonflage: UTILISER LE KIT de GONFLAGE ERAM - adresse: Entretien amortisseurs-MAINTENANCE

CLASSEMENT:
DOCUMENTS STATIONS-SERVICE & 1 exemplaire par KIT JOINTS -
G 13-12-73

KIT
ST.WA.29.77. *

**JOINTS
TORIQUES
AMORTISSEUR**

à l'usage des
STATIONS SERVICE
UNIQUEMENT

* PRECISER TUBE
coulissant Ø57 ou Ø58

	VALABLE POUR →	Jointe AV.	Jointe P!
1	Joint torique Ø54,9-54,2-C3	WA.41.	WA.41.
2	" " JF-32	WA51.	
2	" " Ø45,1-44-C3	WA51.A	
1	" " JF 29	WA52.	
1	Segment ST.WA.25.42.	WA.54.	WA54.
1	Ressort ST.WA.25.44.	WA421.235	WA421.235
1	Jonc ST.WA.25.14.	CE.43.	
1	" ST.WA.25.10.		
1	bague ST.WA.25.02.		

WA.41.

AMORTISSEURS HYDRAULIQUES: Démontage, Remontage.

— Avion sur vérins —

ATTENTION!
JOINTS CAOUTCHOUC :
 voir NOTE "R" rep. 5 & 28
 page 4.9. (Manuel Pièces détachées)

Amortisseur de jambe avant : tube mobile de 57 mm - Ø58 à partir de SEPT.70.
 piston supérieur à 7 trous

Amortisseur de jambe principale : tube mobile de 58 mm
 piston supérieur à 5 trous

DÉMONTAGE : dégonfler l'amortisseur (valve rep. 31)

débrancher la tuyauterie de freins - retirer la roue
 retirer les vis rep. 12 ou 75

- Débrancher l'anti-shimmy ou désserrer l'écrou 104 du support 73 { page 4.10 } nouvelle page.
 fond Supérieur (rep. 6) du tube fixe et vidanger le liquide. (manuel P.D.) 117
- Retirer le fond Supérieur (rep. 71 et 72).
- Chauffer la fourche dans l'huile à 120° et sortir la jambe principale (ou nouvelle Jambe AV. Ø 58) pour la remettre à fond.
- Sortir le TUBE MOBILE PAR LE HAUT DU TUBE FIXE (rep. 3 ou 4).
- Pour démonter les pistons 16 ou 17, retirer le jonc de Ø 1,2 en le chassant par une extrémité. Ne pas oublier de remettre les entrées au remontage car le jonc rayerait le tube.

Après chaque démontage, changer les joints rep. 18, 19, 25, 28

Ne pas les blesser au remontage. (les enduire de liquide AIR 3520, DTD 585 ou MIL 0.5606)
 utilisé pour le remplissage. *

REMONTAGE : Opérations en sens inverse

REMPLISSAGE : Tirer l'amortisseur à fond (voir cote 126 page 4.10) le piston flottant rep. 26 est en bas. Verser le liquide par l'orifice supérieur. Gonfler à l'azote à la valve 31. Le piston 26 se remontant purgera le trop plein de remplissage. Fermer avec le bouchon rep. 8, finir de gonfler.


ATTENTION ! toutes pièces nettoyées et en parfait état au remontage.

Les réparations sur les fonds supérieurs rep. 6 se effectuent de la façon suivante:
 1- AVION SUR VÉRINS 2 - AMORTISSEUR DETENDU DEGONFLÉ (valve rep. 31)
JAMBES AVANT = Remplacement du joint rep. 5 = Retirer l'axe 12, sortir le fond rep. 6, retirer le bouchon rep. 8 monter le joint neuf. Le graisser (*) Pour tous les joints, la remise en place se fait doucement car c'est au passage des trous que l'on risque de les détériorer dans une manœuvre brutale. Remonter l'axe 12. Remplir de liquide. Remonter l'axe 12. Resserrer la vis de serrage du fond.

ASSISTANCE TECHNIQUE
 WASSMER-AVIATION
 G. CENDRE

c'est la méthode la plus simple exécutée en STATIONS-SERVICE agréées WASSMER. Toutefois, si l'examen du tube fixe révèle un défaut dans la partie coulissante, le changement du piston rep. 16 ou 17 s'impose. L'échange du jonc de retenue rep. 20 requiert le maximal de précaution.
PARTICULIERS, AERO-CLUBS, retourner l'ensemble A ou B (page 117) en USINE ou STATIONS-SERVICE

rattrapage du jeu :
 1 rondelle rep. 53
 ST.WA 29.53.
 ép. 07 08 09 1
 11 12 13




JEU VERTICAL ADMIS:

MINI: 0,1 mm.
 MAXI: 1,2 mm.

- Sans être dangereux, le bruit au roulement au sol est désagréable.
- Vérifier, dès qu'il se manifeste fortement, si la rondelle d'appui A n'est pas détruite ou usée anormalement.
- On peut compenser un jeu excessif par une rondelle rep. 53 d'épaisseur définie après mesure du jeu vertical
- La compensation n'est possible qu'à partir d'un jeu de 0,6 mm

JEU VERTICAL de JAMBE AV.




- L'amortisseur révisé est livré avec la vis de fermeture rep. 29.
- Il est nécessaire de la retirer pour enfiler l'amortisseur dans le support rep. 45.
- Il y a risque de perte d'huile.
- On y remède en installant un axe provisoire servant à maintenir en place le fond supérieur rep. 16 pendant l'opération.
- Cet axe sera chassé par la vis 29 lors de sa mise en place définitive.

RECOMMANDATIONS pour REMONTAGE DE L'AMORTISSEUR (JAMBES AVANT & PRINCIPALES)


SYSTEMES HYDRAULIQUES

	50h	100h	G.V.	CONTRÔLE : OBS.
1 - CIRCUIT DE FREINAGE : liquide LOCKHEED N°5 uniquement.				
- vérification de la course de la poignée de frein	•	•	•	
- réglage des mâchoires de freins s'il y a lieu	•	•	•	
- compléter le plein du réservoir de liquide (sur la cloison pare-feu)	•	•	•	
- vérification des tuyauteries, raccords et messages cloissons	•	•	•	
- détection des fuites et purges éventuelles	-	-	-	
- vidange complète du circuit de freinage	-	-	-	
- refaire le plein en liquide neuf - purge - réglage.	•	•	•	
2 - ANTI-SHIMMY : (AVION SUR. VERIS) : liquide LOCKHEED N°5				
- vérification test de l'anti-shimmy : manoeuvrer la jambe AV à la main : l'effet amortisseur doit être immédiat (sans "trou")	•	•	•	
- détection des fuites et compléter le plein ou changer l'anti-shimmy — voir note page 48. Manuel P.D. pour WA40-40A & 40B-	-	-	-	
3 - AMORTISSEURS HYDRAULIQUES DE L'ATTERRISEUR (liquide: voir page 27A)				
- contrôle de la garde de l'amortisseur : voir page 27.	41	41	41	
- détection des fuites éventuelles (gaz ou liquide) et compléter les pleins				
N.C.T.A. : Surveiller l'état des serments-râcleurs en nylon au bas des jambes fixes : un segment détérioré laisse passer des impuretés abrasives destructrices qui sont à l'origine des fuites.	41	41	41	

25.10.72




VASSOUR
LISSOIRE (P.-de-D.)



WA.40. WA.40A. WA.40B. WA.41.

CIRCUIT de FREINAGE



règlage des mâchoires
de freins 204

AVION WASSMER Type WA.

-N°:

COMPTE-RENDU de POINT FIXE
et VOL d'ESSAI.

V.O. =

Pilote:
M. P. S. de V.O.
date:Véhicule:
Expert:

date:

Réchauffage - Mise en température

Pression Admission

Pression Essence

Température d'Huile

Température Culasses

Température entrée carburateur

Essai Hélice

Contrôle Magnétos

Contrôle Pompe à vide

Chauffage Cabine Voyants de train

Phare Gauche Eclairage T. de B.

Phare Droit Lampe UV

Feux de route Jauge ESSENCE

Feu Anti-Collision Montres

Chauffage Pitot

freins

V.H.F.

H.F.

Radio-Compas

Radio-Compass

HUILES MOTEURS

LYCOMING		CONTINENTAL / R.R.									
TEMPERATURE AIR AMBIANT	0.360.	A.65.8.	C.90.								
	GRADES	H.	GRADES	H.	GRADES	H.	GRADES	H.	GRADES	H.	
38° C.					SAE 50	au dessus de 88° C	SAE 40	71° C à 88° C	SAE 30	49° C à 71° C	
21° C.					SAE 50	MINI: 82° C MAXI: 118° C	SAE 40	49° C à 82° C	SAE 30	au dessus de 49° C	
4° C.					SAE 30	MINI: 77° C	SAE 30	MINI: 10° C	SAE 20	au dessus de 49° C	
0° C.					SAE 30	MAXI: 10° C	SAE 20	MINI: 71° C	SAE 20	MAXI: 93° C	
-12° C.					SAE 20		SAE 20		SAE 20		

H : température optimum huile

LYCOMING 0.360 : 25 premières heures
SAE.40 au lieu de SAE.50.

ENTRETIEN périodique de 50 h.

GRAISSAGE

(E)

Eau distillée: Batterie : compléter les niveaux.

(G)

Graisse: 4 GRAISSEURS sur l'Atterrisseur Principal
3 GRAISSEURS sur l'Atterrisseur Avant
Vis Réglage Fédales
Cardans de volants
Fourchettes de TAB

(H)

Huile: Toutes Rotules sur L'ATTERRISSEUR : contre-fiches et articulations de Jambes.

Tous axes lisses sur l'ATTERRISSEUR : bielles et systèmes de verrouillage.

Axes Pignons de Gauchissement et Chaînes

Articulations Tubes de torsion des volants.

Articulations Falonniers.

Tube de torsion Réglage Fédales et axes lisses.

Levier de manœuvre de l'ATTERRISSEUR : Articulations - Rotules Guignols de renvoi de l'Atterrisseur Principal.

Guignols de Gauchissement sur nervure d'emplanture.

Supports et attaque des volets. - levier de cde de volets - guignols.

Supports extrêmes d'ailerons.

Pieds des leviers-fous (profondeur : 4, gauchisement : 2).

Articulations de l'Empennage Vertical.

Articulations de TAB.

Galets de Verrière.

AXES DE VERROUILLAGE
HAUTS ET BAS DES CROCHETS :
une goutte d'huile par
semaine est préférable
à la graisse qui fixe les
poussières et bloque les
ressorts des microcontacts

ENTR.

Toutes les articulations de commandes moteur sous le châssis

- (L) Liquide hydraulique — Liquide LOCKHEED N° 5 UNITÉMENT - freins et anti-shimmy -
- (M) MOTEUR] voir notice d'utilisation et d'entretien
- (V) VIDANGE] — MOTEUR LYCCKING —
- Huile Moteur


NOTA

TRUTES LES ARTICULATIONS A ROCULENTS A BILLES SONT GRANDES JUSQU'A
LA PROCHAINE GRANDE VISITE.

ARTICULATIONS A BILLES
marque
"TOTAL"

(G) MULTIS EP 11

(H) CARPLOMP 40




C.G.C. 21551
TOTAL

GONFLAGES :

Roue. AV. : 2,4 bars

Roues Principales : 2,4 bars



ANNEAUX D'EXTREMITES D'AILES

— AMARRAGE —

Eau distillée : Batterie : Niveau 1cm. au dessus


marque "MULTIS EP 11" des plaques
Graisse TOTAL "MULITIS EP 11" : Graisseurs de
l'atterrisseur - Vis réglage pédales. cardans de
volants. Fourchettes de Tab.

Huile TOTAL : "CARPLOMP 40"

roulettes métalliques. Axes lissier
Piètons et chaînes de volants.
Articulations profondes. Gauchis-
sement. Direction. Volants-Charnières
de Gouvernes. Pieds des Leviers fous
Gatiers de verrière. Commandes
sous capots moteur. Guignols etc...

Liquide LOCKHEED N°5 : Freins et
Antifouling de jambe A.
ou A/R 3520 avec anti-shimmy CEE3.42.15.
Mcarter Moteur - Vidange : voir livret
moteur LYCOMING 0.360.


ANNEAU DE QUEUE



ENTRETIEN PERIODIQUE DE 50 HEURES.


"baladou"

NOTE : Les roulements à billes sont graissés
à l'usine jusqu'à la prochaine grande
visite.






amarraje

**TUBES
BOSSELEÉS
CRIQUÉS
PERCÉS**






manchon extérieur en 2 parties —



**REPARATION des TUBES
de STRUCTURE**

1. aucune soudure autorisée au milieu du tube sur le quart de la longueur.
2. tube de renforcement intérieur ou extérieur : matériau et épaisseur identique à tube à réparer.
3. tubes 25CD4S ou XC18 : Métal d'Apport SAFER A.50.
4. température du local : 15°C mini et sans courant d'air (impératif).
5. Soudeur licencié - soudure aviation.

pour WA.40, 40.A, 40.B 41. & Planeurs



- position des 2 parties du manchon extérieur et soudure —

WA 40 & D.

**S^e ISSOIRE-AVIATION
Aérodrome ISSOIRE-LE-BROC
B.P. N° 7
63501 ISSOIRE - France**

ALCOR AVIATION INC.
2905 Bandera Road
SAN ANTONIO - TEXAS -



MIXTURE CONTROL INDICATOR

- MODEL 125 (cadran de 57)
MODEL 126 (" 80)
- Sonde MODEL A
coller à souder
- Sonde MODEL B
coller à souder

ISSOIRE (P.-de-D.)
WASSER - AVITON

TEMPERATURE ECHAPPEMENT

**PIPE ECHAPPEMENT
CYLINDE N° 2**




- Fil électrique à connecter à l'instrument et sonde
- Attacher les fils au bati moteur et quitter le B.M en faisant une boucle arrière la sonde et éventuellement une autre arrière l'instrument.

PREP. TOL.

MAG. P.
MONT.


ST. SERVICE

"DIVERS" ENTRETIEN - REPARATION WA40 & DERIVES



AVIONS 01 à 52 inclus

WA40. 56.00. S1.




AVIONS 53 à 72 inclus

(sauf 70)

WA40.A. 56.30. S1

Enveloppe Réch. SUP: 40A.56.30-7-S2
" " INF: 40A.56.30-9-S1

Ensembles identiques sauf angle de sortie, attache AR et enveloppe INF Réchauffage CARBU.



Avion n° 70 et AVIONS à partir du N° 73

WA40.A. 56.30. S2.

Enveloppe Réch. SUP: 40A.56.30-7-S2
" " INF: 40A.56.30-9-S2

cet échappement est valable pour les WA40.A / 1964 et WA.41.

WASSMER - AVIATION
ISSOIRE (P.-de.-D.)

ENSEMBLES ECHAPPEMENT WA40. & DERIVES..

INDICATEUR
ISOCHE (Code-B)

Se monte sur:
WA 40. WA 40.A. WA 41. WA 42.


36
"Divers"
mancels
électriques
réparatifs
WA 40 et
dérivés

FIXATION:

3 vis laiton TB Ø 4x25x10 (SI.)
3 rondelles laiton ou A.G5 Ø 4,5x10x1
3 écrous NYLSTOP A.U4G Ø 4 (SI.)

Fils : Jauge 18

Voir : "Tableau de Bord"
page 50.



INSTALLATION DU

COMPAS "MAGNESYN"

SOCLE A LA MASSE
SUR PLANCHER RADIOS
Sous SIÈGES AR.

"DIVERS" ENTRETIEN-REPARATION WA40 et DERIVES

STATIONS SERVICE

INSTALLATION DES

"PILOTES AUTOMATIQUES"
— BRITTAIN —

DOSSIER DE MONTAGE

WA.40.
& DERIVES.

Numéros
de PLANS

Designations

Affectations:


WA40. 77.09.
77.10.
77.11.
77.12.
77.13.

77.30.
77.32.
77.33.
77.39.
77.40.
77.41.
77.43.
77.44.
77.47.
77.48.
77.52.
77.53.
77.54.
77.55.
77.56.
77.57.


Nomenclature Générale des P.Auto.
Nomenclature Pilote Autom. B4.
Gauchissement
Direction
Profondeur

ALIMENTATION AIR DEPRIME ou T.deB
"DYNERTIAL PITCH CONTROL"
Contre-poids d'AFT. modifié.
Circuits électriques
Câbles relais Gauchissement
"Servos" de Profondeur
Circuit Air Déprimé "DYNERTIAL PITCH.C".
Ensemble "Circuits AIR DEPRIME"
Plaquette indicatrice B4.
Branchement câbles Gauchissement
GAUCHISSEMENT "2 AXES"
Alimentation AIR DEPRIME
" Ensemble "
Branchements au "Dynertial Pitch.C"
Nomenclature Pilote Autom. B3.
Plaquette indicatrice - B3 -

A B2D	B B3	C B3A	D B4	E B1.304
x	x		x	x
x	x		x	x
	x		x	
	x		x	
	x		x	x
	x		x	x
	x		x	x
	x		x	x
	x		x	x
	x		x	x
	x		x	x
	x		x	x
	x		x	x
	x		x	x
	x		x	x




Prise SOUS BOUGIE : ABANDONNÉ



ENSEMBLE : ST.WA.29.25.

1 câblage TE 102-5-

1 sonde "bayonet"
AN 5541-1-



- 1 - RECEPTEUR
STD. Ø 57
CYL. TEMP 0° / 350°C.
SIMPSON - USA.
part 7036

4 1 embout AN. 4076-1- se monte à la
place de bouchon près de la bougie
(partie inférieure colasse)

TEMPERATURE
CULASSE
LYCOMING O320, O360, O540.

OU - 1 - AIRCRAFT INST. & DEV. inc.
models 350, 320
no 29-2006
(STD. Ø 57)
© 1.7.72

REVISION:

17-12-73

PD. WA 40 &
ER. DERIVES

WASSMER - AVIATION
ISSOIRE (P.-de-D.)

218


Récepteur réf: 1114.201 A (40)
Résistance réglable : CR218.

Sonde réf: TC 18 A
Câble réf: CL21UA.11.11.4

CYLINDE MOTEUR LYCOMING -
0.360.



- Trait rouge 260
- Arc jaune 232.260
- Arc vert 175.232



PD/ER. 40 & Dérivés

ASSISTANCE TECHNIQUE
WASSMER-AVIATION
G. GENDRE

PERIMÉ : Rechanges en totalité = voir KIT page 218.

REVISION:

25.10.72

3

2


1

4

5

2 vis A.M.T.F Ø4x20

Shunt à supprimer au montage



4 Vis A.M.T.R. Ø4 x 15


MONTAGE couple "DELORD"
du thermo-couple

5 Récepteur
4 Câble long: 1,40m
3 Résistance réglable
2 Câble long: 0,80m
1 Sonde

PD. 408-D

Révisé le = 16. 11. 73

Moteurs LYCOMING O320 & O360 SERIES
carbu HARVEL SCHLEIBER
MA2, MA3, MA4, MA5



ST.WA.29.23-6 - Récepteur (std. Q57) 29.205 (AN5790-6)

5 - protecteur "Amphenol" 9779-513-6

4 - connecteur (AN 3106.145-2S-.)

3 - fils : jauge 18 : 4m.

2 - sonde RICHTER B5


1 - 2 joints avec c sonde
Rep. Ref. WASSMER

cl. d. oct. 72.

TEMPERATURE CARBURATEUR
RICHTER B5


WASSMER AVIATION
B.P. 7
65501 ISSOIRE

219 BIS



- ▷ Profiter de l'ouverture pour insérer les collages ou orbit des supports—notamment celui du support jumelé avec la commande—
- ▷ Si on constate un décallement entre longeron et revêtement (ou nervure) évaluer ses dimensions, pour voir s'il y a lieu d'ouvrir le revêtement au-delà des nervures AV. et AR.
- ▷ Nettoyer, en coller, brosser.

Colle : Résine R12 Rhône Pote
mme si antérieurement l'arête était collé à la certus.




INTRADOS

- ① les ailerons possèdent une ouverture de 30 x 30 aux passages des supports. Pour y accéder, enlever la tolle ou franscher

EXTRADOS

- ② si l'on ne possède pas de clef spéciale ouvrir la revêtement en effectuant correctement une fente de passage de clef aux cotés ci-dessus indiquées Refermer avec plaquette C.t.p. OK 16/10

(45)




TeV dans l'entraînement des volets jumelés:

- 1 - contrepercer les parties femelles à 8,9 sur profondeur 20 maxi.
- 2 - aléser à $\phi 9\ H7$
- 3 - tourner les 2 douilles (ci-dessus) par couple.
- 4 - emmancher les douilles (serées)
- 5 - remonter l'ensemble

Bras (support fixes et mobiles des volets)
 (rep. 7 et 8 page 1.0.) TEUV.






- 1 - Si le jeu dépasse 0,15 à 0,18 la cote nominale $\phi 6$, réaliser à $\phi 6,2 +0,012$ ($H7$)
 * utiliser les axes stava. $\phi 6,04\ H7$ (modif n° 101)
 * $\phi 6,2$, réaliser à $\phi 6,4 +0,012$ ($H7$)
 utiliser les axes stava. $\phi 6,04\ H7$ (modif n° 1022)
 (rep. 96 page 1.0.)




WA 40. WA 41. WA 421/235.
 VALABLE WA 40. A. WA 421/250.
 pour WA 40. B.

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

41



ISSOIRE (P.-de-D.)
WASSMER - AVIAITION




2 REDUIRE UN ECUROU HZ OU HKL Ø 12/150 à 5 mm.

MONTAGE DU MANOMETRE DE
PRESSION ESSENCE AMA AU T. de B.


Bouchon AMA Ø 10

(42)




MOTEUR
RES. DROIT
Robinet 3 voies AM. 11084 /01
3 sorties droites (dans un même plan)
freinage écrous : clips.
pour tuyauteries rigides $\phi 10 \times 1$

RES. GAUCHE
COUPE
PLANS [WASSMER —
MARTIN MOULET— 502.162.




MOTEUR
RES. DROIT
Robinet 3 voies AM. 11056 /01
2 sorties coudées à 90° (sans un plan)
freinage écrous : clips
pour tuyauteries rigides $\phi 10 \times 1$

RES. GAUCHE
COUPE
PLANS [WASSMER —
MARTIN-MOULET— 501.827.




MOTEUR
RES. SUPPL. D.
Robinet 5 voies AM. 11232
4 sorties coudées (à suivent plan)
1 sortie (moteur) à la partie
inférieure du corps.
freinage écrous : clips
pour tuyauteries rigides $\phi 10 \times 1$

RES. PRINC. D.
COUPE
PLANS [WASSMER —
MARTIN-MOULET— 502.650 & 502.651.



par avion: 1
SE MONTE SUR:
WA 40, WA 41. CIRCUIT STANDARD



par avion: 1
SE MONTE SUR:
WA 40, WA 41. CIRCUITS STANDARD & SUPPL.



WA 43.

WA. 40., 40A.


WA. 41.
WA. 421. 235-
250-

DEMONTAGE - REMONTAGE DES RESERVOIRS D'AILE

A - DEMONTAGE:



SCHEMA D'UN PION
DE FIXATION



PRISE DE MIRE EN PRESSION
SUR SORTIE DE VIDANGE

ATTENTION

Pas de corps étranger dans
le puits de réservoir.
Contrôle "à la main" avant
pose du nouveau réservoir.

TOUTES LES VIS DE FIXATION
DE LA PORTE DOIVENT ETRE
EN PLACE AVANT 1er VOL

⑦ Raboucher les 12 trous de fixation
avec 12 pastilles toile Ø 50 crantées A
enduit de tension - peinture

- à l'EXTRADOS : ① Démontez les embases de remplissage et de jaugeurs. Mise à l'air libre
- à l'INTRADOS : ② Démontez les embases de sortie et de vidange.
- Ranger les joints dans l'ordre de leur dépose -

- ③ DÉCOUPER les patilles de toile obturant les fuites des vis de fixation du rejet d'oil : 6 à l'EXTRADOS, 6 à l'INTRADOS
- ④ RETIRER la PORTE à l'INTRADOS
- ⑤ SORTIR LE RÉSERVOIR.

- B - MONTAGE :** ① Equiper chaque vis de fixation d'un fil (aliton - voir longueur (œil prévu dans la tête filetée) les trous correspondants en la porte ou l'INTRADOS en faisant bien attention de ne pas le blesser.

- ② passer les fils dans les trous correspondants en place en tirant sur chaque fil en continuant par ceux de l'EXTRADOS.
- ③ placer les rondelles visser les 12 écrous SIMMONDS (retirer les fils), remettre les 4 embases en place en respectant l'ordre de montage des joints divers. Si vous doutez, référez-vous à ceux des pages 5.20 Manuel P.D. WA 40 et WA 41 et 5.4 P.D. WA 421
- ④ ESSAI - MISE EN PRESSION : obturer TOUS les trous sauf celui réservé à la mise en pression. GONFLAGE : 15 à 30 g/cm²

- MAS VÉRIFIER VOTRE MANOMÈTRE !!!
- ⑥ à partir du N°160, les vis Parker sont remplacées par des vis TGS Ø 4 X 15 à 30 g/cm²
 - ⑦ à partir du N°160, les vis Parker sont remplacées par des vis TGS Ø 4 X 15 à 30 g/cm²


SORTIES CDE de GAZ côté CARBU: WA40.8 & dérivés

BOÎTE DE RECHAUFFAGE CARBU.
A FILTRE RECTANGULAIRE:

TOUTE PREMIERE COMMANDE DE GAZ:
LA GAINÉ SERT DE GUIDE AU CÂBLE
À CONDITION QU'ELLE APPROCHE LE
LEVIER A MOINS DE 20 mm.

SINON APPLIQUER
SOLUTION N°2


1



BOÎTE DE RECHAUFFAGE CARBU.
A FILTRE RECTANGULAIRE:

AVEC SUPPORT GAINÉ 40.57.13. RAPPORTÉ
COMMANDÉ DE GAZ 40.57.07.
(à partir Août 1960)

2



MAXI:

10

Entre Guide et :
levier carbu.

MINI:

2


3

BOÎTE DE RECHAUFFAGE CARBU.
- A FILTRE OVALE -

SUPPORT COMMANDÉ SOUDÉ
COMMANDÉ DE GAZ 40.57.07

ENSEMBLE:
WA40.57.19.

(embout fileté $\phi 8$)
(ressortant de 8mm)





MONTAGE DU GUIDE: Commande en place: (ressortant de 8mm)

- 1) L'écrou du guide est vissé sur l'embout fileté de la gaine
- 2) On contrôle le débattement angulaire (10° environ) (Jouer sur les 2 écrous de la gaine pour allonger ou raccourcir la partie filetée libre.) – L'ensemble est mis en place de façon à obtenir les cotés 2 à 10mm au levier. Si l'y a lieu intercaler une rondelle alu de $\phi 13 \times 8,2 \times 5$.
- 3) freiner (Tôle et fil à freiner)


ENSEMBLE GRAISSÉ. FONCTIONNEMENT DOUX. -225-

PARTOUT : LEVIER DE GAZ MAX. REDUIT



WA 40 [01] à [52] indus
(- Juin 1953 à Oct. 1962-)



à partir du N° 53
(mars 1963)





tablette AR. WA 40.76.22.S1.



WA 40&D.


WA.40., 40.A., 40.B.

- 1 : Prise totale Badin T.31
- 2 : tubes CU $\varnothing 4 \times 1$ ou
[SILVATRIM 9006 $\varnothing 6 \times 1$ Transo]
[Souple BESNO P 40]
- 3 : Prises statiques Badin T.120
- 4 : Anémomètre




25.10.72

REFERENCE HORIZONTALE FUSELAGE:
10 mm. SOUS LE RAIL LATÉRAL DE VERRIERE
Voir: rep. 52 page 10.




CIRCUIT ANEMOMÉTRIQUE

DIEDRE

	Attache AV.	Attache PL
ALESAGES	Ø17,5	Ø24,5
(HOULE de COUPE)	Ø17,6	Ø24,6
ALESOIRES	Ø17,7	Ø24,8
nécessaires	Ø17,9	

PROCESSIONS

- 1- collage de l'aile dièdre - incidence
- 2- brocher attaches AV et principale INF et SUPERIEURE
- 3- Alésier principale SUPERIEURE
- 4- Alésier principale INF
- 5- " attache AV.



1 rosaille conique Ø3, après alésage (diam. 40.21.14)

FIXATION PLAQUE GUIDE SUR CLOISON-PARE-FEU

NOTA : Pendant les passes d'alésage
les broches des attaches PL et AV doivent pouvoir tourner à ma

MAINTENANCE 40&D.

Revisé le: 7.5.74

WASSMER - AVIATION
ISSOIRE (P.-de-D.)


(voir également pages 229 B et C)

229.a.

ATTACHES PRINCIPALES D'AILLES

WA.40.(A&B) WA.41.

REMPLEMENT: Travaux sur l'aille



MAINTENANCE 40&D.

Revisé le: 2.4.76.

WASSMER-AVIATION
ISSOIRE

63 - ISSOIRE

- 229-b-

ACCES TÊTES BOULONS FERRURES

13-7-74

Références ATTACHES :


SUPERIEURE:

40.11.19. SUP: DROITE
40.11.19. SUP: GAUCHE

INFÉRIEURE:

40.11.19. INF: DROITE
40.11.19. INF: GAUCHE

AILE GAUCHE - VU de l'AR (PUITS DE ROUE)
DEBRANCHÉE - DROITE SYMETRIQUE



40.11.21.
axe de contre-fiche
(rep. 91 page 14)

- Les ATTACHES ne sont pas collées : Procéder ATTACHE par ATTACHE.
- Confectionner une entretoise en métal A à l'entraxe actuel (elle servira à la mise en place des nouvelles pièces).
- Ouvrir le revêtement d'intrados comme indiqué page 229-b-
- Retirer les greins et les écrous des boulons d'attaches
- Chasser les boulons sans les tourner - Retirer l'attache défectueuse.
- Identifier le diamètre des boulons : cotés d'origine : Ø16 et Ø20. Les avions N° de SERIE : 67, 70 à 91 inclus et 96 sont en cotés R1 soit Ø16,5 et Ø20,5. Les ATTACHES sont livrées en cotés EBAUCHE Ø15,5 et Ø19,5. Un pré-alésage à Ø16 et Ø20 est nécessaire pour les avions cités en cotés R1 actuellement.
- Enduire l'attache de peinture à l'huile du commerce et l'emmancher aussitôt dans le longeron.
- Brocher le dernier trou de l'attache à l'aide d'un axe épaulé confectionné selon Ø longeron et Ø ébauche attache.
- Installer l'entretoise A boulonnée avec l'attache opposée.
- Alésar les derniers trous en finale et BOULONNER

- NOTA : Si le montage et l'alésage sont bien réalisés et si les boulons démontés sont corrects, on peut réutiliser la boulonnerie d'origine. S'il y a mauvaise concentricité en finale entre bois et métal passer à la cote Réparation supérieure.
- Monter les boulons (ainsi que les vis AV. & AR. des équerres sur Nervure 1) et l'axe rep. 91 si y a lieu.
 - Mettre en place les écrous et effectuer les freinages.
 - Retirer l'entretoise A
 - Refermer le panneau d'intrados - page 229-b-
 - Présenter l'Aile et alésar les trous d'axes d'attaches principales - voir page 229-a -
 - Appliquer la MODIFICATION N° 75 pour les avions des types WA 40, 40A & 40B.

MAINTENANCE 40&D.

Révisé le:

WASSMER AVIATION
B.P. 7
83501 ISSOIRE


- 229-c -

40, 40A, 40B, 41 REMplacement des ATTACHES d'ALLES

en STATIONS SERVICE OU ATEL
AGRÉES - SOUS CONTRÔLE B.
SEULS AUTORISÉS.

G.C. 12.6.74

Sixts n'existent pas, coller d'abord les tasseaux au ras du revêtement et biseauter ensuite
2 Tasseaux 10x10x360 spruce, pin ou peuplier



PANNEAUX DE PUITS DE ROUE ATTERRISSEUR PRINCIPAL

COLLAGE
modification n° 75
sur WA.40, 40A, 40B.


(Panneaux collés usine sur WA 41.)

MAINTENANCE 40&D.

Révisé le :

WASSMER AVIATION
B.P. 7
63501 ISSOIRE

- 229-d -



- si vous désirez installer des feux d'ailes, profitez d'un démontage de la voilure pour effectuer le perçage des Becs de reprise d'effort dans le bord d'attaque.
- passer les faisceaux électriques sous égaine souple et les amarrer par "touches" de colle sur les voiles en c.t.p. des becs visibles et sur les diagonales des becs ajourés.
- Faisceaux électriques : voir pages 165, 170, 171.
- MODIFICATION N°1054 du 23.10.72 : désigne cet équipement

FEUX d' ALLES sur WA.41. "BALADOU"

BULLETINS SERVICE

N°	Dates	40	40 A&B	41	42	Description
1	4.1.66	x	x	x	x	protection micro contact mano-pression Essence WA.
2						- non édité -
3	10.3.66	x	x	x		Auions : 02 à 108 inclus: Surveillance ferrures attaches principales d'ailes
4	15.6.66			x		Auions N° 94 à 122 inclus: Batterie sur cloison-paraf feu
5	21.6.66	x	x			Auions N° 43 à 108: Sécurité passage câble DIRECTION Gauche au levier ATT.
6	14.10.66			x		Surveillance cône d'hélice
7	15.3.68	x	x			Remplacement des vis de cylindre du moyeu d'hélice
8	10.8.68	x	x	x		Fixation tuyauterie d'huile sur Bâti-Hôteur
9						- non édité -
10	9.6.69	x	x			Surveillance tuyauterie d'huile d'hélice
11						- non édité -
12	17.4.70	x	x	x		Boîte Réchauffage Carburateur & renfort contre-fiche AV.
13	17.4.70	x	x	x		Relais Contact Général pour installation & consommation ≥ 25A.
14	8.9.70			x		Potentiels Cellules
15	10.12.70	x	x	x		Potentiels Cellules
16	15.12.70	x	x	x	x	Raccord Mano pression huile sur moteur
17	16.4.70			x		Hélice SENNENICH: non diffusé - voir CN. 71.22 du 22-3-71
18	10.12.71	x	x			Auions à partir N° 47 et auions transformés ATT & Levier de Commande ole l'Atterrisseur
19	22.12.71	x	x	x	x	Surveillance Supports de Dérive et fixation bras équilibrage auions équipés et prévus vols IFR :
20	10.3.72	x	x	x	x	Trou mise à l'air libre dans bouchons réservoirs Ess.
21	6.6.72	x	x	x	x	Plaquettes indicatrices Sélecteurs Magnétos BENDIX
22	10.7.72			x		Montage de l'anti-shimmy de Jambe AV. CE.43.42.15.
23	12.4.73			x		Bague moteur électrique (commande atterrisseur)
24	6.6.74	x	x	x		SURVEILLANCE ATTACHES D'AILES = RECHERCHE de CRIQUES
25	27.5.75	x	x	x	x	EDITÉ SOUS N° 17 "TOUS AVIONS" DIFUSÉ en octobre 1975 : caoutchouc défectueux MOT.

WASSNER-AVIATION PD./ER 40 & dérivés.

MISE à JOUR au: 23 JUIN 1975

WASSNER-AVIATION

62 155011

(1)

BOIS : Primaire RIPOLIN 221701 ou 21170.K

METAL : " PYROLAC PYRIMPRO IP1-6061201 = 300g
 (acier-alliages légers) " DILUANT PYRIMPRO = 400g
 " SOLUTION PYRIMPRO IP2 = 100g
 (PRÉPARATION POUR 800g.)

dans l'ordre:
nombre de couches

Après 1965 :

(2)

sur bois marouflé

- avant 1965 - (pour mémoire)

3 couches enduit de tension ROUGE P50 - abandonné actuel

sur toiles

- avant 1965 -

- après 1965 -

PISTOLET & SPATULE

3

1

Mastic BLANC

CELOMER 4848.B

- id -

APPRET GRIS

RIPOLIN 222 101

- id -

1

2

Enduit BLANC finition
BLANC brillantCELOMER 4130
RIPOLIN 650.401

sans

1

- id -

Pour ces produits: DILUANT:
- Ponçages légers entre chaque couches -

RIPOLIN 83-600-401.

A partir
de 1965

décoration:

(3)

Laque spéciale RIPOLIN:

références:

VERT ANTILLAIS

900 434

BLEU COURSE

900 427

ROUGE PIRATE

900 426

finition:

Vernis incolore de finition RIPOLIN: 83-9004-28.

Pour ces produits: DILUANT standard RIPOLIN: 83-9004-36.

PLANEURS: série 26 (CM & Squale)

fuselage : signes: NOIR PYROLAC PYROFLEX 651.679.4012. (durcisseur 651.606.501. diluant 651-2)

(4) AILE:

Apprêt BLANC PYROLAC "PYROFLEX" 651.626.2001.

- 3 couches - (proportions: Apprêt: 500g., Diluant: 200g., Durcisseur: 100g.)

Peinture : BLANC brillant "PYROFLEX" 7D1269-268 0216
 - 2 couches -

Durcisseur:

" 7D1269-297 0205

Diluant

" 610

oct. 1972

(Peinture: proportions: peinture: 300g., Diluant: 200g., Durcisseur: 100g.)

RÉVISION:

PD/ER WA.40 & Dérivés

avions : WA.421-²⁸⁵₂₅₀

planeurs : WA.20,21,22,26,30.

- 232 -

DECAPAGE des anciennes peintures P50:
 DILUANT RIPOLIN 83-600-401 ou acetone du commerce pour ne pas trop dénuder (sous 20°C air)


N°	Dates	0 4	40 A&B 41	1 4	21	Description
①	4.1.66	x	x	x	x	protection micro contact manu-pression Essence WA
2						- non édité -
③	REPLACE par BS 0226 10.3.66	x	x	x		Avions : 02 à 108 inclus : Surveillance ferrures attaches principales d'ailes
④	15.6.66			x		Avions N°s 94 à 122 inclus : Batterie sur cloison-pare-feu Avions N°s 43 à 108 :
5	21.6.66	x	x			Sécurité passage câble DIRECTION Gauche au levier ATT.
⑥	14.10.66			x		Surveillance cône d'hélice
7	15.3.68	x	x			Remplacement des vis de cylindres du moyeu d'hélice
⑧	10.8.68	x	x	x		Fixation tuyauterie d'huile sur Bâti-Hôteur
9						- non édité -
10	9.6.69	x	x			Surveillance tuyauterie d'huile d'hélice
11						- non édité -
⑫	17.4.70	x	x	x		Boîte Réchauffage Carburateur & renfort contre-fiche AV.
⑬	17.4.70	x	x	x		Relais Contact Général pour installation > consommation 25A
14	8.9.70			x		Potentiels Cellules
⑮	10.12.70	x	x	x		Potentiels Cellules
⑯	15.12.70	x	x	x	x	Raccord Hano pression huile sur moteur
17	16.4.70			x		Hélice SENNENICH : non diffusé - voir CN. 71.22 du 22.3.71
18	10.12.71	x	x			Avions à partir N°47 et avions transformés ATT. & Levier de Commande ole l'Atterrisseur
⑯	22.12.71	x	x	x	x	Surveillance Supports de Dérive et fixation bras équilibrage avions équipés et prévus vols IFR
⑳	10.3.72	x	x	x	x	Trou mise à l'air libre dans bouchons réservoirs Ess.
㉑	6.6.72	x	x	x	x	Plaquettes indicatrices sélecteurs MAGNETOS BENDIX
㉒	10.7.72			x		Montage de l'anti-shimmy de Jambe AV. CE.43.42.15.
㉓	12.4.73			x		Bague moteur électrique commande atterrisseur
㉔		x	x	x		SURVEILLANCE ATTACHES D'AILES RECHERCHE DE CRIQUES

Siege Social:
odrome d'Issoire-le-Broc
E P. n° 7 - 63501 ISSOIRE
TEL. (173) 89-01-54

S E R V I C E

N U M E R O

9



APPAREILS CONCERNÉS:

Voir §. 3

Issoire le 24 Janvier 1983

RECHANGES PIÈCES DÉTACHÉES

CIRCUITS HYDRAULIQUES DE FREINS DES AVIONS PRODUITS PAR WASSMER UTILISANT DES COMPOSANTS DISPARUS DU MARCHE :

1 - Tous les avions équipés des maître-cylindres .

Ø 19 Lockheed 1900 H 15 Fonctionnant au liquide

611 234 lockeed végétal N° 5

611 144

ne trouvent plus de pièces neuves ou de kits internes de joints pour réparation.

2 - Un nouveau maître-cylindre mis sur le marché les remplace.

Il est disponible à ISSOIRE-AVIATION sous la référence ST.WA.29.54 T.K.


Il fonctionne au liquide minéral Air 3520

3 - Avions concernés :

WA 40 - WA 40 B - WA 41 -WA 51 -WA 52

WA 54 - WA 4/21-235 - WA 4/21 - 250

4 - Recommandations pour remplacements et commandes pièces détachées : Voir page jointe.



A : LIQUIDE


B : MAITRE-CYLINDRE

C : TUYAUTERIES SOUPLES

D : COUPELLES OU JOINTS TORIQUES du CYL. de ROUE.

LES MAITRE-CYLINDRES 1900H15, 611234, 611144.
IL FONCTIONNE AU LIQUIDE AIR 3520 (OTAN H515)

VÉRIFIER QUE LES TUYAUTERIES SOUPLES
ONT BIEN UN DIAMÈTRE EXTERIEUR DE 13mm.
ANCIENNES TUYAUTERIES = 11mm.) SINON, LES CHANGER.



SUR CYLINDRES DE ROUES =




JOINTS
TORIQUES
ST.WA. 29.66.1.
POUR ATERRISSEUR
AERO-LOUVROIS
OU



COUPELLES DES
CYLINDRES RECEPTEURS
ST.WA. 29.49
POUR AVIONS

WA 408D
WA 41
WA 421.235
WA 54

ST.WA. 29.80-25
POUR ATERRISSEUR
SAB
POUR AVIONS WA 51 & 52



KIT ENSEMBLE MAITRE CYLINDRE ST.WA. 29.54.T/K.

ISSOIRE-AVIATION
société ISSOIRE-LE-BROC
B.P. N° 7
63501 ISSOIRE - France
IF ENV 1982

MODIFICATION
N°1024 DU
29 JUIN 1982

CLASSEMENT DANS LE
MAINTENANCES AVION'S

WA 408 DERIVÉS : SE CLASSE p. 62.1.
WA 421 & " " " P. 425-1-
WA 51 & " " " P. 4.5.1